

## Cálculo tonelaje para el punzonado

### Cálculo tonelaje para el punzonado

---

$$\text{Ton} = P \times E \times D$$

Tn = Toneladas necesarias para efectuar el punzonado


P = Perímetro del agujero a realizar en mm

E = Espesor del material a punzonar en mm

D = Dureza del material en KG/mm<sup>2</sup>


### (P) Perímetro agujeros mas usuales

---




$$P = \pi \times \varnothing$$


$$\pi = 3,1416$$



$$P = 2 \times a + 2 \times b$$



$$P = 4 \times a$$



$$P = (\pi \times b) + 2 \times (a - b)$$

### (D) Dureza del material

---

Aluminio	30 Kg/mm <sup>2</sup> (300 N/mm <sup>2</sup> )
Latón	25 Kg/mm <sup>2</sup> (250 N/mm <sup>2</sup> )
Cobre	22 Kg/mm <sup>2</sup> (220 N/mm <sup>2</sup> )
Hierro	45 Kg/mm <sup>2</sup> (450 N/mm <sup>2</sup> )
Inox	65 Kg/mm <sup>2</sup> (850 N/mm <sup>2</sup> )

*Valores medios aproximados*

## Ejemplo


---

$\varnothing$  = Punzón 18 m  
 E = 10 mm  
 D = hierro de 45 Kg/mm<sup>2</sup>

$P = \pi \times \varnothing$   
 $P = 3,1416 \times 18$   
 $P = 56,54 \text{ mm}$   
 $Tn = P \times E \times D / 1000$   
 $Tn = 56,54 \times 10 \times 45 / 1000$   
 $Tn = 25,44 \text{ toneladas}$

## IMPORTANTE

---



- En caso que el tonelaje de la máquina no permita realizar el agujero hay la posibilidad de adquirir punzones con el corte inclinado. La resistencia al material en el momento del punzonado es muy inferior.
- El diámetro del agujero a realizar siempre tiene que ser mayor que el espesor del material a punzonar para evitar posibles roturas. Ej: con un punzón de 10 mm no podemos agujerear una chapa de 15 mm pero con un punzón de 15 mm sí podemos agujerear una chapa de 10 mm.